

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: Name des Auftraggebers: Bohrverfahren: Datum: Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: 8329BG015465	
					Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, feinsandig, humos)	dunkelbraun	weich			
	feucht					
0.60	Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach humos	graubraun	weich bis steif			
	feucht					
1.40	Schluff, sandig, schwach kiesig	hellbraun	weich bis steif			
	feucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				Seite: 5	
						Aufschluss: 8329BG015465	
						Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
2.00	Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach schluffig	graubraun	mitteldicht bis dicht				
	schwach feucht						
10.00	Schluff, kiesig, sandig, schwach tonig	grau	halbfest			kein Wasser 2018	
	schwach feucht						

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS1 Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Sand, schluffig, stark humos)	braun	locker			
	erdfeucht					
0.80	Schluff, sandig, kiesig	braun	weich bis steif		P1, 0.20-0.80m	
	erdfeucht					
1.30	Kies, sandig, schluffig	braun grau	locker, Feinkorn weich		P2, 0.80-1.30m	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				Seite: 5	
						Aufschluss: RKS1	
						Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
2.20	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau braun	mitteldicht				
	erdfeucht						
3.10	Kies, sandig, schluffig	grau	mitteldicht, Feinkorn steif		P3, 2.20-3.10m		
	erdfeucht						
3.50	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau	mitteldicht		P4, 3.10-3.50m	kein Wasser 30.10.25	
	erdfeucht						

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS2 Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	braun schwarz	steif			
	erdfeucht					
0.50	Schluff, schwach kiesig, sandig, schwach humos	braun	steif		P1, 0.20-0.50m	
	erdfeucht					
2.70	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau	mitteldicht		P2, 0.50-2.00m P3, 2.00-2.70m	kein Wasser 30.10.25
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS3 Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	braun schwarz	steif			
	erdfeucht					
0.35	Schluff, schwach kiesig, sandig, schwach humos	grau braun	steif			
	erdfeucht					
1.00	Kies, sandig, schluffig	grau braun	locker bis mitteldicht, Feinkorn steif		P1, 0.25-1.00m	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: RKS3	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3.45	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau	mitteldicht		P2, 1.00-1.80m P3, 2.20-3.45m	kein Wasser 30.10.25
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS4	
					Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.15	Mutterboden (Sand, schluffig, stark humos)	braun schwarz	locker			
	erdfeucht					
0.30	Schluff, schwach kiesig, sandig, schwach humos	braun	weich		P1, 0.00-0.30m	
	erdfeucht					
2.10	Kies, schwach steinig, sandig, sehr schwach schluffig	grau	mitteldicht bis dicht		P2, 0.50-2.00m	kein Wasser 30.10.25
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS5	
					Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Sand, schwach kiesig, schluffig, stark humos)	braun schwarz	locker			
	erdfeucht					
0.80	Kies, sandig, schluffig	braun grau	mitteldicht		P1, 0.20-0.80m	
	erdfeucht					
3.80	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau	mitteldicht		P2, 0.80-2.00m	kein Wasser 30.10.25
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS6 Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	braun schwarz	steif			
	erdfeucht					
2.50	Schluff, sandig, kiesig	hellbraun	sehr weich bis weich		P1, 0.50-2.00m	
	erdfeucht					
3.00	Schluff, schwach steinig, sandig, kiesig	grau hellbraun	weich bis steif			
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: RKS6	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
3.85	Schluff, schwach steinig, sandig, stark kiesig erdfeucht	grau hellbraun	halbfest bis fest		P2, 2.50-3.40m P3, 3.40-3.85m	kein Wasser 30.10.25

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 30.10.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS7	
					Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig)	braun schwarz	steif		P1, 0.00-0.30m	
	erdfeucht					
1.70	Schluff, schwach steinig, sandig, stark kiesig	braun grau rötlich	weich bis steif		P2, 0.80-1.30m	
	erdfeucht, rötliches Konglomerat					
3.80	Kies, schwach steinig, schwach sandig, schluffig	grau braun	locker bis mitteldicht		P3, 2.20-3.80m	kein Wasser 30.10.25
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: Gemeinde Seeg Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 06.11.2025 Durchmesser: mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: Schurf 1	
					Projektnr: 216015	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.40	Mutterboden (Sand, schluffig, stark humos)	schwarz braun	locker			
	erdfeucht					
1.10	Schluff, tonig, feinsandig	braun	weich bis steif			
	erdfeucht					
2.30	Schluff, schwach steinig, sandig, kiesig	grau braun	fest			
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: Schurf 1	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2.55	Kies, sandig, schluffig	grau	mitteldicht bis dicht			kein Wasser 06.11.25
	sehr feucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 02.05.2023 Durchmesser: 60 mm Neigung: Projektbezeichnung: Erweiterung BG Haldenweg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS1/2023	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Nikola Gayer				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.60	Auffüllung (Kies, sandig, steinig bis stark steinig)	grau	mitteldicht bis dicht			
	erdfeucht, Baustraße					
0.80	Feinsand, kiesig, schwach schluffig	grau bis ocker	locker bis mitteldicht			
	erdfeucht					
1.85	Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig	ocker	weich		RKS1-P1, 0.80-1.85m	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: RKS1/2023	
					Projektnr:	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2.00	Kies, sandig, schwach schluffig	ocker bis grau	mitteldicht bis dicht			
	erdfeucht					
2.60	Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig	ocker	weich			
	erdfeucht bis nass					
4.00	Schluff, kiesig bis stark kiesig, sandig	ocker	steif			kein Wasser 02.05.2023
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: GeoUmweltTeam Gmb Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: 02.05.2023 Durchmesser: 60 mm Neigung: Projektbezeichnung: Erweiterung BG Haldenweg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: RKS2/2023	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Nikola Gayer				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.50	Mutterboden Schluff, schwach feinsandig	dunkelbraun	weich			
	erdfeucht					
1.10	Schluff, feinsandig	ocker bis grau	steif		RKS2-P1, 0.50-1.10m	
	erdfeucht					
3.30	Schluff, schwach kiesig bis kiesig, sandig, steinig	ocker	weich		RKS2-P2, 1.10-2.00m	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: RKS2/2023	
					Projektnr:	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
4.00	Kies, sandig, schwach schluffig, schwach steinig erdfeucht bis nass	ocker bis grau	mitteldicht bis dicht, Matrix weich		RKS2-P3, 3.30-4.00m	
4.25	Schluff, stark kiesig, sandig erdfeucht bis nass	ocker	weich			
5.00	Kies, sandig, schwach schluffig, steinig erdfeucht bis nass	ocker bis grau	mitteldicht bis dicht, Matrix weich		RKS2-P4, 4.25-5.00m	kein Wasser 02.05.2023



mooser ingenieure gmbh & co. kg
Hohe Buchleuthe 9a
87600 Kaufbeuren

Name des Unternehmens: test 2 safe Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg Bohrverfahren: Datum: Durchmesser: 60 mm Neigung: Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
					Aufschluss: BS001	
		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.60	Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig)	grau	mitteldicht bis dicht			
	erdfeucht					
0.70	Schluff, schwach kiesig, sandig	grau	steif			
	erdfeucht					
1.00	Ton, schluffig	braun	steif			
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: BS001	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1.50	Ton, schluffig	braun	weich bis steif			
	erdfeucht					
2.20	Kies, sandig, stark schluffig, schwach tonig	braungrau	mitteldicht			
	erdfeucht					
3.00	Kies, sandig, stark schluffig	braungrau	mitteldicht			
	erdfeucht					
4.80	Kies, sandig, stark schluffig	braungrau	mitteldicht			
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 6	
					Aufschluss: BS001	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
5.00	Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig	braungrau	mitteldicht			
	erdfeucht					