



mooser ingenieure gmbh & co. kg
Hohe Buchleuthe 9a
87600 Kaufbeuren

Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 2	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	821.33
Lage		Neigung der Bohrung	
620977	5279650	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	1.70 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegärts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1		Seite: 4		
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg				Aufschluss: Schurf 2		
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026				Projektnr: 216015		
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.55	Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig	graubraun				
	erdfeucht					
1.70	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P1, 0.70 P2, 1.70	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 3	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	829.30
Lage		Neigung der Bohrung	
620901	5279640	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	1.80 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegärts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 3	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.25	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.50	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	graubraun				
	erdfeucht					
1.80	Kies, schwach steinig bis steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P1, 1.00	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 4	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	820.51
Lage		Neigung der Bohrung	
620993	5279587	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	1.80 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 4	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.80	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig bis schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
1.80	Kies, schwach steinig, sandig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig	grau			P1, 0.90 P2, 1.80	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 5	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	830.87
Lage		Neigung der Bohrung	
620900	5279573	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 5	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, schwach kiesig, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.40	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig bis schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
2.00	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P1, 0.70 P2, 1.60	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 6	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	822.25
Lage		Neigung der Bohrung	
620988	5279545	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegärts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1		Seite: 4		
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg				Aufschluss: Schurf 6		
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026				Projektnr.: 216015		
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.80	Schluff, schwach steinig, schwach sandig, kiesig	braun schwarz	steif		P1, 0.70	
	erdfeucht					
2.00	Kies, schwach steinig, schwach sandig, schwach schluffig	grau			P2, 2.00	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht, feinsandig verbacken					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 7	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	824.43
Lage		Neigung der Bohrung	
621009	5279482	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 7	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.30	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
2.00	Kies, schwach steinig, sandig, sehr schwach schluffig	grau			P1, 1.10	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht, Rollkieslinsen					



mooser ingenieure gmbh & co. kg
Hohe Buchleuthe 9a
87600 Kaufbeuren

Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure			
Aufschlussart: Bohrung Schurf 8	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg			
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015		
Datum	09.03.2026	Höhe	826.49		
Lage		Neigung der Bohrung			
620975	5279488	Richtung der Bohrung			
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.10 m		
Lageskizze (unmaßstäblich)					
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts					
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:			
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)					
Name des qualifizierten Technikers					
Unterschrift des qualifizierten Technikers					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 8	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.60	Schluff, schwach sandig, stark kiesig	braun	steif		P1, 0.60	
	erdfeucht					
1.05	Kies, schwach steinig, sandig, schluffig	grau				
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren					Seite: 5	
							Aufschluss: Schurf 8	
							Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7		
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kornform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge		
1.40	Kies, schwach steinig, schwach sandig, schwach schluffig bis schluffig	grau braun			P2, 1.40			
	erdfeucht							
2.10	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P3, 2.00	kein Wasser 09.03.26		
	erdfeucht							

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 9	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	831.56
Lage		Neigung der Bohrung	
620916	5279501	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 9	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.45	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig bis schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
2.00	Kies, schwach steinig bis steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P1, 0.90 P2, 1.90	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren	
Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 10	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	825.52
Lage		Neigung der Bohrung	
620986	5279426	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegärts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Seite: 4	
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg					Aufschluss: Schurf 10	
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026					Projektnr: 216015	
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalkgehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.60	Kies, schwach steinig, schwach mit Blöcken, sandig, schwach schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
1.80	Kies, schwach steinig, sandig, sehr schwach schluffig	grau			P1, 1.10	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: Schurf 10	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2.00	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau				
	erdfeucht					
					P2, 2.00	kein Wasser 09.03.26



mooser ingenieure gmbh & co. kg
Hohe Buchleuthe 9a
87600 Kaufbeuren

Kopfblatt	Name des Unternehmens	mooser ingenieure	
Aufschlussart: Bohrung Schurf 11	Name des Auftraggebers	Gemeinde Seeg	
Projektbezeichnung	BG "Am Karpf", Seeg	Nr des Projekts	216015
Datum	09.03.2026	Höhe	831.16
Lage		Neigung der Bohrung	
620859	5279619	Richtung der Bohrung	
Tiefe der freien Grundwasseroberfläche	m	Tiefe der Bohrung	2.00 m
Lageskizze (unmaßstäblich)			
Ausführung und Typ des Entnahmegäräts			
Beigefügte Protokolle		☐ Bohrprotokoll ☐ Probenentnahmeprotokoll ☐ Verfüllprotokoll ☒ Schichtenverzeichnis ☐ Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle ☐ Protokoll der Grundwassermessungen ☐ Andere:	
Bemerkungen (Unterbrechungen, Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)			
Name des qualifizierten Technikers			
Unterschrift des qualifizierten Technikers			

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren				
Name des Unternehmens: mooser ingenieure		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1		Seite: 4		
Name des Auftraggebers: Gemeinde Seeg				Aufschluss: Schurf 11		
Bohrverfahren: Datum: 09.03.2026				Projektnr: 216015		
Durchmesser: mm		Neigung:				
Projektbezeichnung: BG "Am Karpf", Seeg		Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:				
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.30	Mutterboden (Schluff, sandig, stark humos)	dunkelbraun	steif			
	erdfeucht					
0.70	Kies, sandig, schluffig	grau braun				
	erdfeucht					
1.50	Kies, schwach steinig, schwach sandig, schwach schluffig	grau braun			P1, 1.00	
	erdfeucht					

		mooser ingenieure gmbh & co. kg Hohe Buchleuthe 9a 87600 Kaufbeuren			Seite: 5	
					Aufschluss: Schurf 11	
					Projektnr: 216015	
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkheit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
2.00	Kies, schwach steinig, sandig, schwach schluffig	grau			P2, 2.00	kein Wasser 09.03.26
	erdfeucht					