



Anlage 4.1
Auftraggeber: Gemeinde Seeg
Projekt: BG „Am Karpf“
Probenahmedatum: 30.10.2025
Probenehmer: Leicht, Manthey

Proj.Nr: 216015
Bearbeiter: Leicht, Manthey
Datum: 17.11.2025

Probe		Ansprache / Klassifikation			Kornverteilung						Wassergehalt / Atterberggrenzen										Dichten							Frostempfindlichkeit			
Probenummer	Aufschluss Probenart Entnahmetiefe	DIN EN ISO 14688-1	DIN 4022-1	DIN 18196	Ton	Schluff	Sand	Kies	Steine	C _U	C _c	w	w (<0,4 mm)	w _L	w _P	w _S	w _{bg}	w _A	I _p	I _c	Konsistenz	ρ _s	ρ	ρ _d	ρ _{min}	ρ _{max}	ρ _{Pr}	GV	ZTV E-StB 17	Sieblinie nach ZTV SoB-StB 04	
					[M-%]						[-]		[-]		[%]							[-]		[-]		[g/cm³]	[%]				
					<0,002 mm	0,002 - 0,063 mm	0,063 - 2,0 mm	2,0 - 63 mm	> 63 mm																						
216015-RKS2-P2+P3	RKS2 BE 0,5-2,7m	Kies, schwach sandig, schwach schluffig	G,s',u'	GU	13,8	14	72,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F2	nicht eingehalten	
216015-RKS4-P2	RKS4 BE 0,5-2m	Kies, sandig, schwach schluffig	G,s,u'	GU	10,55	17,2	72,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F2	nicht eingehalten	
216015-RKS6-P1	RKS6 BE 0,5-2,0m	Kies, sandig, schluffig	G,s,u	GT*	3	24,2	15,45	57,4	-	543	0,1	11,2	24,3	27,4	15,7	-	-	-	0,12	0,29	Sehr weich	2,63	-	-	-	-	-	-	-	F3	nicht eingehalten
216015-RKS7-P3	RKS7 BE 2,2-3,8m	Kies, schwach sandig, schluffig	G,u,s'	GU*	16,68	11	72,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F3	nicht eingehalten	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	